

浦添市立中学校施設の耐震化状況（平成31年4月1日現在）

学校名	棟 番号	区分	構造 ※1	階数	建築年 ※2		面積 (㎡) ※3	判断	備考
浦添中学校	38	校舎	RC	3	H	15	3,444	耐震性あり	
〃	39	校舎	RC	3	H	16	4,308	耐震性あり	
〃	40	体育館	RC	3	H	20	1,400	耐震性あり	
仲西中学校	14	校舎	RC	4	S	55	1,281		H27年度 第2次診断
〃	19	校舎	RC	3	H	1	3,942	耐震性あり	
〃	20	校舎	RC	3	H	3	758	耐震性あり	
〃	26	校舎	RC	3	H	3	903	耐震性あり	
〃	27	校舎	RC	3	H	3	1,018	耐震性あり	
〃	28	体育館	R・S	2	H	20	1,400	耐震性あり	
神森中学校	24	校舎	RC	3	H	14	4,598	耐震性あり	
〃	25	校舎	RC	3	H	14	3,678	耐震性あり	
〃	29	体育館	R・S	2	H	21	1,400	耐震性あり	
港川中学校	1	体育館	R・S	2	S	58	1,201	耐震性あり	
〃	2	校舎	RC	4	S	59	2,363	耐震性あり	
〃	9	校舎	RC	4	S	59	4,191	耐震性あり	
〃	10	校舎	RC	4	S	59	1,121	耐震性あり	
浦西中学校	1	校舎	RC	4	H	4	2,930	耐震性あり	
〃	3	体育館	R・S	2	H	4	1,163	耐震性あり	
〃	8	校舎	RC	4	H	4	2,039	耐震性あり	

※1 RCとは鉄筋コンクリート造、Sとは鉄骨造、R・Sとは鉄筋コンクリート造一部鉄骨造です。

※2 建築年とは、完成年です。

※3 文部科学省の学校施設台帳による保有面積です。