

浦添市立小学校施設の耐震化状況（平成31年4月1日現在）

学校名	棟番号	区分	構造 ※1	階数	建築年 ※2		面積 (㎡) ※3	判断	備考
浦添小学校	37	体育館	R・S	2	H	30	1,215	耐震性あり	H30.8 改築
〃	33	校舎	RC	4	H	27	6,220	耐震性あり	
仲西小学校	22	校舎	RC	3	S	56	1,293	耐震性あり	H27年度 第2次診断
〃	23	校舎	RC	4	S	57	319	耐震性あり	H28年度 第2次診断
〃	24	校舎	RC	4	S	57	2,737		H30年度 第2次診断
〃	25	校舎	RC	4	S	58	2,164		H30年度 第2次診断
〃	26	校舎	RC	2	H	1	58	耐震性あり	倉庫、便所
〃	26	体育館	R・S	2	H	23	1,215	耐震性あり	
神森小学校	14	校舎	RC	3	H	6	2,868	耐震性あり	
〃	15	校舎	RC	3	H	7	999	耐震性あり	
〃	16	校舎	RC	3	H	7	1,328	耐震性あり	
〃	21	校舎	RC	3	H	29	216	耐震性あり	H28 増築部分
〃	19	体育館	R・S	2	H	22	1,215	耐震性あり	
浦城小学校	17	校舎	RC	3	H	10	3,156	耐震性あり	
〃	18	校舎	RC	3	H	10	3,063	耐震性あり	
〃	19	校舎	RC	2	H	10	918	耐震性あり	
〃	21	体育館	RC	3	H	22	1,215	耐震性あり	
牧港小学校	7	校舎	RC	2	S	62	32	耐震性あり	
〃	17	校舎	RC	3	H	15	2,399	耐震性あり	
〃	18	校舎	RC	3	H	15	3,782	耐震性あり	
〃	20	体育館	R・S	3	H	21	1,215	耐震性あり	
当山小学校	8	校舎	RC	3	H	17	8,200	耐震性あり	
〃	15	体育館	R・S	2	H	21	1,215	耐震性あり	
内間小学校	14	体育館	R・S	3	H	24	1,215	耐震性あり	
〃	13	校舎	RC	4	H	23	6,237	耐震性あり	
港川小学校	3	体育館	R・S	2	H	31	1,215	耐震性あり	H31.3 改築
〃	13	校舎	RC	4	H	29	7,836	耐震性あり	H28 校舎 改築
〃	14	校舎	RC	2	H	29	84	耐震性あり	H28 倉庫、便所
宮城小学校	1	体育館	R・S	2	S	57	949	耐震性あり	
〃	2	校舎	RC	3	S	57	2,240	耐震性あり	
〃	4	校舎	RC	2	H	3	60	耐震性あり	倉庫、便所
〃	5	校舎	RC	3	S	57	1,676	耐震性あり	
〃	6	校舎	RC	3	S	57	2,289	耐震性あり	
沢岬小学校	1	体育館	R・S	2	S	57	949	耐震性あり	
〃	2	校舎	RC	3	S	57	1,692	耐震性あり	
〃	6	校舎	RC	2	H	3	60	耐震性あり	倉庫、便所
〃	8	校舎	RC	2	H	16	199	耐震性あり	
〃	9	校舎	RC	3	S	57	1,350	耐震性あり	
〃	10	校舎	RC	3	S	57	2,473	耐震性あり	
前田小学校	1	校舎	RC	2	S	63	3,203	耐震性あり	
〃	2	校舎	RC	2	S	63	32	耐震性あり	倉庫
〃	3	体育館	R・S	2	S	63	1,040	耐震性あり	
〃	6	校舎	RC	2	S	63	2,043	耐震性あり	
〃	7	校舎	RC	2	S	63	508	耐震性あり	

※1 RCとは鉄筋コンクリート造、Sとは鉄骨造、R・Sとは鉄筋コンクリート造一部鉄骨造です。

※2 建築年とは、完成年です。

※3 文部科学省の学校施設台帳による保有面積です。